

# MOVit

## LA 3015 & 4020

CHARGEMENT ET DÉCHARGEMENT FACILES



L'automatisation MOVit Load-Assist (LA) propose deux solutions pour augmenter la productivité de la découpe laser.

Le système **LA chargement manuel** transfère automatiquement, rapidement et efficacement les tôles non traitées vers la table navette de la machine de découpe.

Le **LA chargement/déchargement automatique** charge le matériel et, permet pendant la production de décharger sans intervention manuelle les tôles coupées vers une station de déchargement ou un convoyeur.

SPÉCIFICATIONS DE LA MACHINE	LA 3015	LA 4020
Dimensions maximum de la tôle	3070 x 1540 x 20 mm	4090 x 2055 x 12,7 mm
Dimensions minimum de la tôle	1000 x 1000 x 1 mm	1000 x 1000 x 1 mm
Poids max. de la tôle	900 kg	820 kg
Hauteur du système	2780 mm	2780 mm

*Les spécifications peuvent être modifiées sans préavis.*

## GAMME MOVit

MOVit est une gamme complète de systèmes d'automatisation qui comprend TAS (Tower Automation System - Système d'Automatisation Tour) et WAS (Warehouse Automation System - Système d'Automatisation Stockage), ainsi que la Tour Compacte, l'Automatisation Flexible et le Load-Assist.

Avantages de l'automatisation :

- Production continue qui garantit une fabrication sans surveillance
- Chargement et déchargement entièrement automatiques en cours de production
- Manipulation efficace des pièces
- Production automatisée, très fiable