

# MOVit

## LA 3015 & 4020

FÁCIL CARGA Y DESCARGA



La automatización MOVit Load-Assist (LA) – Asistencia de carga - ofrece dos sistemas para aumentar la productividad del corte por láser.

**LA Load** transfiere automáticamente las chapas no procesadas de forma rápida y eficiente a la mesa intercambiable de la máquina de corte.

**LA Load/Unload** carga automáticamente el material y durante la producción automatizada, descarga las piezas cortadas en una estación de descarga o en un transportador.

| ESPECIFICACIONES DE LA MÁQUINA  | LA 3015             | LA 4020               |
|---------------------------------|---------------------|-----------------------|
| Dimensiones máximas de la chapa | 3070 x 1540 x 20 mm | 4090 x 2055 x 12,7 mm |
| Dimensiones mínimas de la chapa | 1000 x 1000 x 1 mm  | 1000 x 1000 x 1 mm    |
| Peso máximo de la chapa         | 900 kg              | 820 kg                |
| Altura del sistema              | 2780 mm             | 2780 mm               |

*Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso.*

## GAMA MOVit

MOVit es una gama comprehensiva de sistemas de automatización que incluye TAS (Tower Automation System, en inglés) y WAS (Warehouse Automation System, en inglés) así como la Torre Compacta de LVD, la Automatización Flexible y el Load-Assist.

Ventajas de la automatización:

- Producción continua para la fabricación en modo «lights-out»
- Carga y descarga completamente automáticas durante el corte
- Manejo eficiente de las piezas de trabajo
- Producción automatizada altamente confiable