

# MOVit

## LA 3015 & 4020

SEMPLICITÀ DI CARICO E SCARICO



L'automazione MOVit Load-Assist (LA) offre due sistemi per aumentare la produttività del taglio laser.

**LA Load** trasferisce automaticamente le lamiere non lavorate in modo rapido ed efficiente al tavolo intercambiabile della macchina da taglio.

**LA Load/Unload** carica automaticamente il materiale e, durante la produzione non presidiata, scarica le lamiere tagliate su una stazione di scarico o su un trasportatore.

| SPECIFICHE MACCHINA           | LA 3015             | LA 4020               |
|-------------------------------|---------------------|-----------------------|
| Dimensioni max. della lamiera | 3070 x 1540 x 20 mm | 4090 x 2055 x 12,7 mm |
| Dimensioni min. della lamiera | 1000 x 1000 x 1 mm  | 1000 x 1000 x 1 mm    |
| Peso massimo della lamiera    | 900 kg              | 820 kg                |
| Altezza del sistema           | 2780 mm             | 2780 mm               |

*Specifiche soggette a modifiche senza preavviso.*

## GAMMA MOVit

MOVit è una gamma completa di sistemi di automazione che comprende TAS (Tower Automation System) e WAS (Warehouse Automation System), nonché la Torre Compatta, l'Automazione Flessibile e il Load-Assist.

Benefici dell'automazione:

- Produzione continua per una produzione a luci spente
- Carico e scarico completamente automatici durante il taglio
- Manipolazione efficiente dei pezzi
- Produzione automatica altamente affidabile